

## ECLIMA - 162014 - VALVULA REGULACION ELECTRICA SANDEN PXE16 PX16

SD1001

1K0820803F / 1K0820803J / 1K0820803E / 1K0820803H / 1K0820803L / 1K0820803N / 506041-0001 /  
1K0820803G / 1K0820803M / 1K0820803Q / 1K0820803S, 1K0820803F / 1K0820803H / 1K0820803NX /  
1K0820803Q / 1K0820803QX / 1K0820803S / 1K0820803SX / 1K0820808B / 1K0 820 803 / 1K0 820 803  
F / 1K0 820 803 G / 1K0820803H / 1K0 820 803 J / 1K0820803L / 1K0820803N / 1K0820803NX /  
1K0820803P / 1K0820803Q / 1K0820803QX / 1K0820803S / 1K0820803SX / 1K0820808B /  
1K0820808BX / 1K0820859 / 1K0820859C / 1K0820859E / 1K0820859F / 1K0820859M / 1K0820859Q /  
1K0820859QX / 1K0820859 / 1K0820859SX / 5K0 820803B / 1K0820859D - / 2E0820803A / 2E0820803B  
/ 2E0820803C / 2E0820803D / 2E0820803G

